


ANNEXE AU DEVIS-2026-03-0413

Demande Technique : Nettoyage haute pression des façades en partie haute et réfection des joints de pierre

41/43 Avenue Goerges Pompidou
Levallois 92300

Vue aérienne du site



Photographie de repérage

Ensemble des zones a traitées au nettoyeur haute pression



Réfection des joints de pierre

Photographie de repérage

Bâtiment 25 nettoyage haute pression




Photographie de repérage

Bâtiment 27 nettoyage haute pression





Photographie de repérage

Bâtiment 29 nettoyage haute pression



Photographie de repérage

Bâtiment 31 nettoyage haute pression



Photographie de repérage

Bâtiment 31 nettoyage haute pression





Photographie de repérage

Bâtiment 31 reprise des joints de pierre





Photographie de repérage

Bâtiment 33 nettoyage haute pression



Photographie de repérage

Bâtiment 33 nettoyage haute pression



Photographie de repérage

Bâtiment 33 reprise des joints de pierre



Photographie de repérage

Bâtiment 35 nettoyage haute pression




Photographie de repérage

Bâtiment 35 nettoyage haute pression




Photographie de repérage

Bâtiment 37 nettoyage haute pression




Photographie de repérage

Bâtiment 41 nettoyage haute pression




Photographie de repérage

Bâtiment 41 nettoyage haute pression



Photographie de repérage

Bâtiment 43 nettoyage haute pression



Photographie de repérage

Bâtiment 43 nettoyage haute pression



Photographies d'informations complémentaires pour accès aux zones concernées par les travaux



**Ne pas utiliser !
Point d'ancrage provisoire pas aux
normes**