
De : Dimitri Brossard [<mailto:D.Brossard@Ravier78.fr>]
Envoyé : lundi 22 octobre 2018 15:05
À : David Boulignat
Cc : Jean-Baptiste Morel
Objet : infiltration 25/27 avenue George Pompidou

Bonjour monsieur,

Suite à notre conversation du vendredi 19 octobre 2018 je vous joint un plan de situation, où nous pensons que la poutre infiltrante passe selon nos relevés et investigations.

Estimation de la longueur à traité : à peu près 12 ml

Largeur à creusée : 1.20ml après le mur de jardinière

Profondeur de terre à creuser : 1.20 m

Selon notre repérage, cette poutre se situe sous l'allée menant du bâtiment n°27 au bâtiment n°25, parallèle au mur de la jardinière située le long du bâtiment n° 25.

Il conviendra de démonter la dalle au droit de cette allée ci, de déblayer les terres sur une profondeur de 1.20m par une largeur de 1.20m pour pouvoir traiter cette poutre qui semble être à cet endroit là .

Nous vous transmettons un devis en ce sens dans les jours qui suivent

En espérant répondre à vos attentes

Cordialement

Dimitri BROSSARD

Service Etanchéité

Ravier

16 Bis Rue Grange Dame Rose

78143 Vélizy-Villacoublay

Port : 06 61 32 97 39

Tel : 01 34 63 13 38

Fax : 01 34 65 98 34

